

放射線への備えは 大丈夫ですか??

放射線測定器 貸出のご案内 (環境放射線モニタ)

いわき市での販売実績の
中から評判の良かった
機種を準備しました



<PA-1000Radi>

ご利用方法

1. 申込者 ➡ (社)山形法人会

裏面の借用申込書に必要事項をご記入の上FAXもしくは
郵送にてお送りください。

2. (社)山形法人会 ➡ 申込者

借用申込書到着後、貸出日を検討の上確認のご連絡を
いたします。

3. 申込者 ➡ (社)山形法人会

お申込日に法人会事務局にて、本体・取扱説明書をお貸し
いたします。

※宅配等は受付いたしておりません

貸出期間

2泊3日のみ (返却日厳守)

貸出料金

会員 / 1,000円 非会員 / 3,000円

※お支払いは貸出の際に法人会事務所まで直接ご持参下さい。

注意事項

- * ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。
- * 環境放射線 (主に自然界からの放射線) の測定を目的に開発された環境放射線モニタです。測定場所における放射線量の安全性や危険性の判定には使用しないで下さい。
- * 使用目的以外には、使用しないで下さい。
- * 返却日時は、必ず守って下さい。
- * 放射線測定器を他人に貸さないで下さい。
- * 損傷のないように、十分注意して使用して下さい。
- * 水に濡れないようにして下さい。
- * 測定器を落下したり水没したことにより損傷したときは、弁償していただくこととなります。
- * 一般の方は貸出の際、身分証明書 (運転免許証・保険証等) の写しを提出していただきます。